

## MAX PS 40

Безусадочная быстротвердеющая сухая бетонная смесь наливного типа, предназначенная для высокоточной цементации оборудования. Толщина заливки от 40 до 100 мм

### ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА

**MAX PS 40** - готовый к применению материал в виде сухой бетонной смеси. При смешивании с водой образуется пластичный, текучий, не расслаивающийся высокопрочный состав. Максимальная крупность заполнителя в **MAX PS 40** составляет 10 мм. Материал предназначен для высокоточной цементации (подливки) оборудования при зазоре от 40 до 100 мм.

**MAX PS 40** не содержит металлических заполнителей и хлоридов.

### ПРИМЕНЕНИЕ

**MAX PS 40** применяется для операций по высокоточной цементации (подливки) тяжелого или легкого оборудования, такого как:

- газовые или паровые турбины;
- генераторы;
- компрессоры;
- различные станки;
- прессы;
- станы горячей и холодной прокатки;
- дизельные двигатели;
- насосы;
- подъемно-транспортное оборудование;
- дробилки.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (ТАБЛИЦА 1)

Показатель	Значение
Удобоукладываемость (расплыв конуса)	260-280 мм
Воздухововлечение	Не более 6%
Прочность на растяжение при изгибе через 24 часа	Не менее 5 МПа
Прочность на растяжение при изгибе через 28 суток	Не менее 8 МПа
Прочность на сжатие через 24 часа	Не менее 30 МПа
Прочность на сжатие через 28 суток	Не менее 70 МПа
Прочность сцепления с бетоном через 28 суток	Не менее 1,5 МПа
Морозостойкость в солях	Не менее 300 циклов
Водонепроницаемость	Не менее 16 атм.
Расширение в ограниченном состоянии в возрасте 24 часа	Не менее 0,05%
Свободное расширение в пластичной фазе в возрасте 24 часа	Не менее 0,2%

## ПОТРЕБНОСТЬ ВОДЫ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ MAX PS 40 (ТАБЛИЦА 2)

Вид работ	Консистенция	Количество воды в литрах на 30 кг сухой смеси	
		Минимум	Максимум
Цементация оборудования на фундаменте	Жидкая	3,2	3,5

### ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ

Материал **MAX PS 40** можно применять при температуре воздуха во время производства работ от +5°C до +50°C. При низкой температуре окружающей среды (от +5°C до +10°C) прочность нарастает медленнее. Если требуется высокая ранняя прочность, рекомендуется: а) хранить мешки с **MAX PS 40** в местах, защищенных от холода;

б) использовать горячую воду для затворения (от +30°C до +40°C);

в) защищать уложенный **MAX PS 40** от холода. Если температура ниже +5°C, следует обратиться к фирме-производителю. Если температура окружающей среды очень высокая (выше +35°C), то единственной проблемой является быстрая потеря подвижности состава. Как правило, при температуре от +15°C до +25°C, состав **MAX PS 40** остается текучим более 0,5 часа, но при более высоких температурах срок обрабатываемости заметно уменьшается. При высокой температуре рекомендуются следующие меры:

а) хранить мешки с **MAX PS 40** в прохладном месте;

б) использовать холодную воду для затворения;

в) готовить состав в самое прохладное время суток.

### ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ

#### **1) ПОДГОТОВКА ФУНДАМЕНТА И ОБОРУДОВАНИЯ, ПОДЛЕЖАЩЕГО ЦЕМЕНТАЦИИ (БЕТОНИРОВАНИЮ).**

Разрушенный бетон следует удалить перед установкой оборудования, используя легкий перфоратор, игольчатый пистолет или водопескоструйную установку. Сделать поверхность шероховатой. Необходимо очистить поверхность оборудования и отверстия под болты от жировых и масляных пятен и пыли.

- Необходимо также тщательно очистить болты и опорную поверхность основания станины (опорную плиту оборудования) от жировых и масляных пятен, пыли и других загрязнений, которые могут помешать гидратации цемента. Проверьте, чтобы на основании станины были сделаны отверстия для выпуска воздуха. Установите, выровняйте и отнивелируйте оборудование и убедитесь в том, что на последующих этапах работ место окончательной установки изменяться не будет. Если потребуется удалить клинья после завершения операции заливки, нанесите на них тонкий слой смазки для облегчения удаления.

- После установки и нивелировки оборудования, бетон фундамента необходимо пропитать водой перед тем, как заливать **MAX PS 40**. Избыток воды удалить сжатым воздухом или ветошью.

#### **2) ОПАЛУБКА**

Опалубка должна быть изготовлена из прочного водонепроницаемого материала, в целях предотвращения вытекания состава **MAX PS 40**, должна быть надежно заанкерована, и подперта для того, чтобы выдержать давление состава после заливки и выравнивания. Со стороны, откуда будет заливаться **MAX PS 40**, следует предусмотреть зазор в 150 мм между той стороной, куда он будет заливаться, и основанием станины оборудования. С боковых сторон следует предусмотреть зазор не менее 50 мм между опалубкой и боковыми сторонами станины. Для заливки **MAX PS 40** можно использовать различные растворонасосы, воронки и т.п. При заливке фундамента для крупногабаритных оснований станины и для того, чтобы обеспечить свободное поступление состава **MAX PS 40**, может оказаться полезным замешивание более текучей смеси (содержание воды примерно на 5-10% больше максимального указанного значения в таблице 2). То есть сначала подгрунтовать бетонное основание, а затем замешать **MAX PS 40** нормальной консистенции.

Опалубку следует загерметизировать для предотвращения утечки **MAX PS 40**. Можно использовать, сам материал **MAX PS 40** жесткой консистенции или иные подходящие материалы.

### 3) ПРИГОТОВЛЕНИЕ MAX PS 40

Перед смешиванием **MAX PS 40** с водой необходимо:

- проверить, что имеющегося количества материала **MAX PS 40** будет достаточно, принимая во внимание его расход (2050 кг сухой смеси **MAX PS 40** для приготовления 1 м<sup>3</sup> состава);
- убедиться, что все необходимые материалы и оборудование (миксеры, тележки, ведра, кельмы и т.д.) находятся под рукой;
- проверить выполнение предварительных работ, прописанных в подразделах «Подготовка фундамента и оборудования, подлежащего цементации (бетонированию)» и «Опалубка». Для правильного приготовления раствора используйте следующую инструкцию:
  - а) откройте необходимые для работы мешки с сухой смесью **MAX PS 40** незадолго до начала смешивания;
  - б) налейте в миксер минимальное количество воды, указанное в таблице 2;
  - в) включите миксер, быстро и непрерывно добавляйте **MAX PS 40**. Для смешивания необходимо использовать весь мешок с материалом **MAX PS 40**;
  - г) после того, как засыпана вся смесь **MAX PS 40**, перемешивание следует продолжать в течение 3-4 минут, пока не исчезнут комки и смесь станет однородной) если необходимо, добавьте воды (в пределах количества, указанного в таблице 2), пока не будет достигнута требуемая консистенция, и еще раз перемешайте 2-3 минуты. Содержание воды может слегка отличаться от указанного в таблице 2, в зависимости от температуры окружающей среды и относительной влажности. При жаркой и сухой погоде может потребоваться большее количество воды, при холодной и влажной погоде - меньше. Замешивание материала **MAX PS 40** вручную не рекомендуется.

### 4) УКЛАДКА MAX PS 40

После того, как сухая смесь **MAX PS 40** была замешана с водой, операции по укладке следует выполнять следующим образом:

Следите за точностью установки оборудования с помощью уровня, помещенного на основании станины оборудования. Если поверхность вибрирует, проверьте, не передается ли вибрация от работающих рядом станков. Если такая передача происходит, станки следует выключить, по крайней мере, на время, пока уложенный **MAX PS 40** схватится и не начнется процесс набора прочности (не менее 10-12 часов при температуре + 20°C), т.к. вибрация может снизить степень сцепления **MAX PS 40** с основанием станины.

**MAX PS 40** следует заливать непрерывно и только с одной стороны для того, чтобы избежать захвата воздуха. Избегайте заливки **MAX PS 40** с двух противоположных сторон. Вовлеченный воздух следует выпускать через отверстия, предварительно проделанные в опорной плите (см. п. 2).

Убедитесь в том, что **MAX PS 40** полностью заполняет пространство между опорной плитой и оборудованием. В этих целях можно двигать вперед-назад гибкий стальной стержень под опорной плитой оборудования.

### 5) ЗАВЕРШАЮЩИЕ ОПЕРАЦИИ ПОСЛЕ УКЛАДКИ MAX PS 40

Все открытые поверхности уложенного **MAX PS 40** должны быть немедленно защищены от потери влаги на период не менее 24 часов. Уход можно осуществлять либо распылением воды, либо укладывая влажную мешковину, либо нанесением пленкообразующего состава.

Если кромки, подвергавшиеся уходу, нужно удалить или изменить их форму, то это можно сделать с помощью мастерка или молотка после схватывания и начала затвердения для того, чтобы можно было снять опалубку.

Временные выравнивающие подкладки можно снять через два дня при условии, что они были смазаны (см. п. 2). В случае использования **MAX PS 40** в снятии подкладок нет необходимости, если такая операция не рекомендована изготовителем оборудования.

## **РАСХОД**

Для приготовления 1 м<sup>3</sup> состава необходимо 2050 кг сухой смеси **MAX PS 40**.

## **УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ**

Материал **MAX PS 40** упакован во влагостойкие мешки по 25, 30 или 50 кг.

Гарантийный срок годности материала **MAX PS 40** 12 месяцев в закрытой неповрежденной упаковке. Хранить в закрытом сухом помещении при влажности воздуха не более 70% и температуре не ниже +5° С. Не использовать материал из поврежденной упаковки.

## **МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ**

При работе со смесью использовать резиновые перчатки, респиратор и защитные очки. Избегайте попадания продукта в глаза и длительного контакта с кожей. В случае контакта — тщательно промойте водой и обратитесь к врачу.

---

Информация, приведенная в настоящем документе, основана на лабораторных испытаниях и практическом опыте использования материала с соблюдением всех правил хранения и применения.

Производитель гарантирует указанные в этом документе параметры материала в момент отгрузки его со склада производителя. Производитель не имеет возможности контролировать условия применения материала, хранения и перевозки. В связи с чем, не несет юридической и иной ответственности за неправильное использование или истолкование данной информации.

Потребителю рекомендуется запрашивать наиболее актуальные технические данные по конкретным продуктам, информация по которым высылается по запросу.

Настоящий лист технической информации отменяет все предыдущие листы технической информации на данный материал.